

Link do produktu: <https://www.e-as.pl/lexmark-mx910de-mono-ksero-a3-skankopiadruk-fv-toner-beben-p-612.html>



LEXMARK MX910de mono ksero A3 skan/kopia/druk FV TONER BĘBEN

Cena	4 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Drukarka Laserowa Lexmark MX910de Mono OKAZJA! W zestawie toner i bęben

Drukarka poleasingowa, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym- po kompleksowym przeglądzie i konserwacji. W 100% sprawna.

- **Przebieg: ok. 25234 stron**
- **Toner: min 80%**
- **Bęben: min 70%**

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** Lexmark
- **Model:** MX910de
- **Stan techniczny:** Używany
- **Rodzaj Druku:** Monochromatyczny Laserowy
- **Funkcje:** Skanowanie, Drukowanie, Kopiowanie, Faksowanie
- **Wyświetlacz:** Kolorowy ekran dotykowy e-Task klasy 10"
- **Max. Format Papieru:** A3
- **Szybkość druku:** 55 str./min
- **Szybkość druku dwustronnego:** 55 str./min
- **Rozdzielczość:** 1200x1200 dpi
- **Rodzaj skanera:** Flatbed scanner with ADF / Skanowanie dwustronne DADF
- **Technologia skanowania:** CIS / CCD
- **Szybkość skanowania:** mono 80 str./min / kolor 80 str./min
- **Szybkość skanowania dwustronnego:** mono 140 str./min / kolor 140 str./min
- **Rozdzielczość skanowania:** 600x600 mono / 600x600 kolor
- **Wysyłanie skanowanych dokumentów:** e-mail, USB, FTP
- **Format zeskanowanych plików:** XPS, TIFF, PDF, JPEG, JPG
- **Szybkość kopiowania:** 55 str./min
- **Szybkość kopiowania dwustronnego:** 55 str./ min
- **Typ Portu:** USB (typ A i B) , RJ45 / LAN
- **Pamięć:** 1024 MB
- **Duplex:** Tak
- **WiFi:** Nie
- **Wydajność:** 300000 str / miesiąc
- **Szerokość:** 61,5 cm
- **Wysokość:** 90,9 cm
- **Głębokość:** 69,7 cm
- **Waga:** 95 kg
- **Stan wizualny:** Bardzo dobry

-
- **Wbudowany sorter**
 - **Obsługa nośników SRA3**

Do urządzenia dodajemy przewód zasilający oraz kabel USB gratis

Wszystkie sprzedawane urządzenia są gruntownie testowane i przygotowywane do dalszej pracy. Sprzęt po kompleksowym przeglądzie technicznym i konserwacji, nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego.

Urządzenie może posiadać ślady odbarwień plastiku oraz zarysowania które nie wpływają na jego poprawną pracę. Zdjęcia poglądowe